



Inhalt

Sicherheitshinweis Adalit L-3000 und L-3000 Power 2

Kontakt:

Anschrift: Kopenhagen GmbH
Trift 2
31855 Aerzen
OT Dehmke

Tel.: 0 51 54 / 95 36 90

Fax: 0 51 54 / 95 36 99

Mail: feuerwehrbedarf@kopenhagen.info
sicherheitstechnik@kopenhagen.info

Internet: www.kopenhagen112.de



<https://www.facebook.com/KopenhagenGmbH/>

Datenschutzbeauftragter:
Jan-Hendrik Kopenhagen
jh.kopenhagen@kopenhagen.info
05154 / 95 36 9 - 27



Sicherheitshinweis Adalit L-3000 und L-3000 Power

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns hat heute ein Schreiben des Herstellers der Adalit Leuchten, Fa. ADARO Tecnologia S.A., ES – 33203 Gijón-Asturias, über einen Rückruf von Li-Io-Akkus der Leuchten L.3000 und L.3000 Power mit Kaufzeitraum Januar 2016 bis Juni 2017 erreicht, das wir hiermit an Sie weiterleiten (siehe Anlage 1).

Gemäß dem beigefügten Rückrufschreiben sind wir als Händler daher gehalten, unseren Kunden dieses Rückrufschreiben mit der Aufforderung zukommen zu lassen, um Sie über den Rückruf des Herstellers Adaro informieren.

In der Anlage finden Sie ebenfalls einen Sicherheitshinweis, der das Problem des Überhitzens des Akkus beim Ladevorgang beschreibt und die Abhilfemaßnahmen bzw. die weitere Vorgehensweise erklärt (siehe Bilder).

Der Hersteller Adaro hat für den Rückruf die Webseite www.recalladalit.com erstellt. Hier kann sich der betroffene Nutzer oder Besitzer einer Adalit Leuchte L.3000 und L.3000 Power weiter informieren bzw. den oder die kostenlosen Ersatzakku/s anfordern.

Zusätzlich wurde von Adaro für Deutschland ein Service- u. Callcenter eingerichtet, das bei auftretenden Fragen von montags bis freitags von 8 – 17 Uhr zur Verfügung steht.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Mithilfe.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

WICHTIG

SICHERHEITSHINWEIS

WIEDERAUFLADBARE ADALIT-LEUCHTEN

MODELLE L.3000 UND L.3000POWER

Art der Maßnahme: Austausch des Akkus

Datum: 01.08.2018

Zu Händen von: Vertriebspartnern und Kunden



Beschreibung des Problems:

Wir haben festgestellt, dass einige Adalit-Leuchten der Modelle L.3000 und L.3000Power, die zwischen Januar 2016 und Juni 2017 verkauft wurden, einen Funktionsfehler am Akku aufweisen.

Dieser Fehler kann während des Aufladens zu einer Gefährdung der Sicherheit führen, da es zu einem Überhitzen des Akkus kommen kann.

Abhilfemaßnahmen:

Wenn Sie eine dieser Leuchten innerhalb des genannten Zeitraums gekauft haben und Ihre Leuchte von dem Funktionsfehler betroffen ist, nehmen Sie diese aus dem Ladegerät heraus und laden Sie die Leuchte erst wieder auf, wenn Sie den neuen Akku erhalten und eingesetzt haben.

Anweisungen zum Austausch des Akkus:

Wenn Sie eine Leuchte der Modelle Adalit L.3000 oder Adalit L.3000Power gekauft haben, überprüfen Sie die Seriennummer, die auf dem Typenschild an der Unterseite der Leuchte aufgedruckt ist.

Beim Modell Adalit L.3000 sind die Seriennummern 060533 bis 097388 und beim Modell L.3000Power die Nummern 000301 bis 007031 betroffen, die im genannten Zeitraum in Deutschland und Österreich verkauft wurden. Es sind jedoch nicht alle Leuchten der hier aufgelisteten Seriennummern betroffen.

Auf unserer Webseite www.recalladalit.com können Sie überprüfen, ob Ihre Leuchte zu den betroffenen gehört, und das Formular für die kostenlose Zusendung eines neuen Akkus ausfüllen. Für den Erhalt eines neuen Akkus beachten Sie die auf unserer Webseite genannten Schritte.

Darüber hinaus haben wir ein Call Center eingerichtet, das Ihnen von montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr für eventuelle Fragen zur Verfügung steht.

Weiterleitung dieses Hinweises:

Bitte leiten Sie diesen Sicherheitshinweis an alle Personen weiter, die innerhalb Ihres Unternehmens davon in Kenntnis gesetzt werden müssen, sowie an alle weiteren Unternehmen, die mit den betroffenen Leuchten beliefert worden sein könnten.

Leiten Sie diesen Sicherheitshinweis auch an andere Unternehmen weiter, die von dieser Maßnahme betroffen sein könnten.

Berücksichtigen Sie diesen Hinweis und alle daraus resultierenden Maßnahmen über einen angemessenen Zeitraum, um sicherzustellen, dass die Abhilfemaßnahme erfolgreich angewendet wird.

Bei Fragen können Sie auf unserer Webseite www.recalladalit.com nachlesen oder sich telefonisch unter +34985-347-806 mit Adaro Tecnología in Verbindung setzen.

Wir bitten um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Adaro Tecnología S.A.

Jimena Fernandez de la Vega Nº 38

33203 Gijón (Asturien) Spanien

www.recalladalit.com